## ਦਫਤਰ: ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਸ਼ਾਖਾ,ਟਾਂਡਾ।

ਈ-ਮੇਲਆਈ<u>.ਡੀ.:-sdepwdtanda@gmail.com</u>

ਵੱਲ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,

ਦਰਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ,

ਔਪੋਜਿਟ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਖੈਰਾ ਕੋਟਲੀ ਦਸੂਹਾ,

ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

B. 40

ਮਿਤੀ 19-04-2023

ਵਿਸ਼ਾ :

ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰ ਦੀ ਯੇਅਰ 2023-24.

ਹਵਾਲਾ :

ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. DA/2023-24/016, ਮਿਤੀ 19-04-2023

ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

- ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1.
- ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੇੜ ਬਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3.
- ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੰਨਜਰੀ 4. ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸੋ ਲਈ ਜਾਵੇ।
- ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜੀ.ਆਰ. ਨੰ. 1941161 ਮਿਤੀ 19-04-2023 ਰਾਹੀ 10,000/- ਰੂਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ 5. ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ /ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ 6. ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੱਥੀ/ਨਕਸ਼ਾ

ਉਸਾਰੀ ਉਪ੍ਰ ਮੁੰਡਲ,ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.(ਭ ਤੇ ਮ)ਸ਼ਾਖਾ, ਟਾਂਡਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।

ਮਿਤੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.(ਭ ਤੇ ਮ) ਸ਼ਾਖਾ

Sr. Sec.CBSE School

ਉਪ ਮੌਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, Opp. Civil Court Hoshiarpu · ···

Parshan Academy or. Sec. CBSE School ਉਸਾਰੀ ਉਪ੍ਰ ਮੁੰਡਲ,ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.(ਭ ਤੇ ਮ)ਸ਼ਾਖਾ,

Affi. No. -1630599

Opp. Civil Court Hoshiarpur Road,





## True Copy of Building Safety Certificate Translated from Punjabi to English

To

Darshan Academy Dasuya

Khera Kotli Dasuya District Hoshiarpur

No:40

Date: 19.04.2023

## Sub-Issue of building safety certificate for the year 2023-24.

The building of above school has been inspected by this office and this building is in good condition for the session 2023-24 but following the below mentioned condition: -

- 1. The water may not be stored on the roof and surroundings of the building.
- 2. If there is any crack in the building then the building may be vacated immediately and repair the same immediately.
- 3. The respective school should be responsible for the material which is used in making of building
- 4. If there is any additional construction it may be done by you except attached site plan then the permission may be obtained from this department
- 5. The required fee GR No: 1941161 date: 19.04.2023 Rs. 10000/- has been deposited by school.

Structural Drawing attached

Sd/-& Seal Sub-Divisional Engineer Construction Sub-Division P.W.D Branch Tanda

Copy of above has been sent to the executive engineer construction division PWD & branch Hoshiarpur for necessary information.

Manager
Darshan Academy
Sr. Sec. CBSE School
Affi. No. -1630599

Opp. Civil Court Hoshiarpur Road,

DASUYA (Pb.)

Princip. Sub-Divisional Engineer

DARSHAN ACADEM Struction Sub-Division P.W.D

Sr. Sec.CBSE School Branch Tanda

Aff. No. 1630599
Opp. Civil Court Hoshiarpur Road